

## Riesgo de inundaciones del río Agua Caliente en la comunidad San Andrés 1, Ciudad Arce

La comunidad San Andrés 1, ubicada en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad, enfrenta de manera recurrente afectaciones durante la temporada lluviosa debido al desbordamiento del río Agua Caliente. Históricamente, las condiciones de vulnerabilidad se han visto agravadas por la falta de infraestructura adecuada, como sistemas de drenaje, canaletas y calles en buen estado (1).

Ante esta situación, habitantes de la comunidad han expresado su preocupación por la llegada de la temporada lluviosa, debido al riesgo constante de inundaciones provocado por el desbordamiento del río Agua Caliente y la falta de obras de mitigación en la zona.

De acuerdo con Jeanette Rivera, lideresa de Ciudad Arce, “en años anteriores, el incremento del nivel del río ha generado daños tanto en las viviendas como en las calles, afectando directamente a familias que residen en sectores vulnerables. La comunidad, ubicada en una zona baja, tiende a inundarse con facilidad, lo que agrava las condiciones de riesgo”.

Comunidad San Andrés 1, ubicada en las cercanías del puente sobre el río Agua Caliente, municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad.



Fuente: Imagen retomada de YSUCA (2026). Comunidad San Andrés 1 en Ciudad Arce teme inundaciones ante falta de obras.

1. YSUCA (2026). Comunidad San Andrés 1 en Ciudad Arce teme inundaciones ante falta de obras. Disponible en: <https://ysuca.org.sv/2026/03/comunidad-san-andres-1-en-ciudad-arce-teme-inundaciones-ante-falta-de-obras>

2. Entrevista realizada por el Observatorio de Ciudad Arce a Jeanette Rivera, lideresa de Ciudad Arce, el 6 de marzo 2026.

